

建物概要

施設名 焼尻小中学校
 所在地 羽幌町大字焼尻字豊崎105番地 外
 調査日 令和 4年 8月 25日 ~ 27日
 令和 4年 9月 13日 ~ 14日

■ 対象建物概要

羽幌町立焼尻小学校 ※基準点以下を赤色で示す(危険点数:木造5, 500点以下、非木造4, 500点以下)

棟 番号	構造	建物区分	構造階	面積(m ²)	建築年		その他・備考	結果点数
001-3	W	校舎	2	46	S	37 03	耐震診断未実施	4,134
003	S	校舎	2	754	S	45 12	耐震診断未実施	3,717
004	S	校舎	1	81	S	45 12	耐震診断未実施	2,760
014-1	S	屋体	1	457	S	47 09	耐震診断未実施	3,098
014-2	S	屋体	1	4	S	47 09	耐震診断未実施	
014-3	W	屋体	1	83	S	47 09	耐震診断未実施	4,831
016	W	校舎	1	65	S	52 12	耐震診断未実施	4,004
021	W	校舎	1	24	H	12 10		7,448

羽幌町立焼尻中学校

棟 番号	構造	建物区分	構造階	面積(m ²)	建築年		その他・備考	結果点数
015	S	屋体	1	120	S	51 10	耐震診断未実施	3,049
016	S	校舎	2	1,043	S	53 06	耐震診断未実施	2,591
020	S	校舎	1	129	S	53 02	セラミックブロック造 簡略調査表による	3,784

地震による被災履歴 被災履歴なし
 火災の被災経験 火災経験なし